

IDS Ramp

Tapis en plaque spécial pont de bétailière

1 Éléments de fixation

Vis à frapper inox (HIT8-30/62) avec rondelle inox (10 x 30 mm) et chevilles (en cas de fixation dans du béton) ou colle polyuréthane bicomposant.

2 Stockage des tapis

Si les tapis ne sont pas mis en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

3 Support

Le support des tapis doit être assez rigide (béton ou bois), il doit être lisse pour que le tapis porte bien sur l'ensemble de sa surface.

Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

4 Pose des tapis

Dérouler le tapis sur le sol ou sur le pont de bétailière.

Fixation avec vis : positionner les vis exclusivement sur les barrettes pleines du tapis.

Fixation par collage : mélanger la colle et le durcisseur. Appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentée. Positionner le tapis et laisser sécher 24h.

5 Entretien

Il est possible de racler les tapis à l'aide d'une raclette à main et de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).

