

# IDS6 et IDS10T

Tapis rouleau pour passage et salle de traite

## 1 Éléments de fixation

Le tapis peut être posé sans fixation. En cas de fixation, utiliser les vis à frapper inox (HIT8-30/80) avec rondelle inox (10 x 30 mm) et chevilles.

## 2 Stockage des tapis

Si les tapis ne sont pas mis en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

## 3 Support

Le support des tapis doit être assez rigide (béton ou asphalte), il doit être lisse pour que le tapis porte bien sur l'ensemble de sa surface. Il est préférable que la surface soit pourvue d'une pente afin de favoriser les écoulements.

Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

## 4 Pose des tapis


Les tapis doivent être posés en respectant une distance sur les bords de 2 cm afin de favoriser la dilatation (vous pourrez boucher cette fente à l'aide d'un joint silicone).

Dérouler le lit souple en gardant la face martelée sur le dessus. Pour éviter les tensions, il est préférable de laisser dérouler le tapis pendant 1 journée dans l'étable pour qu'il se mette à la température ambiante.

La fixation se fait à l'avant par une vis tous les mètres linéaires. Il est conseillé de fixer le tapis en commençant par le milieu en remontant aux extrémités. Percer le support à l'aide d'un forêt approprié de diamètre 8 mm, mettre la cheville, enfoncer la vis sans trop écraser le tapis. En cas de découpe du tapis (poteau, bordures...) utiliser une scie cloche ou une scie sauteuse.

## 5 Entretien

Il est possible de racler les tapis à l'aide d'une raclette à main, de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).



Garder un vide sur le bord de quelques millimètres pour la dilatation